

# はくばSPF豚農場 臭気調査結果

2007年 7月 31日現在  
 (株)環境技術調査結果より作成

## 測定時の気象状況

	2002/9/2	2003/11/14	2004/7/22	2004/11/25	2005/8/21	2005/12/21	2006/7/12	2006/11/21	2007/7/31
天候	曇り	曇り	晴れ	曇り	快晴	雪	雨	晴れ	晴れ
気温	21.2℃	8.5℃	26.3℃	8.2℃	25.7℃	0.0℃	22.1℃	8.1℃	21.4℃
湿度	97%	76%	57%	82%	67%	100%	98%	87%	73%
風向	南	北	静穏	北	東南東	静穏	静穏	北北西	南南東
風力	0.4m	1.5m	0m	5.4m	1.8m	0m	0m	1.8m	1m

## 今までの臭気指数調査経過

場所 \ 日付	2002/9/2	2003/11/14	2004/7/22	2004/11/25	2005/8/21	2005/12/21	2006/7/12	2006/11/21	2007/7/31
敷地境界	14	10 未満	10 未満	10 未満	10 未満	10 未満	10 未満	10 未満	10 未満
肥育舎A棟	29	19	26	34	27	10 未満	21	20	14
種豚舎	17	18	17	14	<u>21</u>	13	19	19	15
分娩舎	25	15	19	16	<u>24</u>	12	22	26	16
離乳舎	27	16	22	26	26	16	29	20	19
浄化槽横	40	22	18	34	—	—	—	—	—
ヤシガラ脱臭資材表面付近	—	—	—	—	<u>44</u>	17	14	30	30